



Oplossing



Modificatie set
EX30266

Hoe te repareren

Plak het bijgeleverde aluminium tape zoals bovenstaand op de gaten van het rooster. Dit zorgt ervoor dat de luchttoevoer via de onderkant het apparaat in zal komen.